Temposonics®

Absolute, berührungslose Positionssensoren

Datenblatt R-Serie Analog

Temposonics® RP und RHMesslänge 50 - 7600 mm



- Robuster Industriesensor
- Lineare Absolutmessung ohne Referenzmarkenanfahrt
- LED-Anzeige für Sensordiagnose
- Berührungslos ohne mechanischen Verschleiß
- Hochgenau: Linearität besser 0,01 % F.S.
- ullet Wiederholbarkeit besser 0,001 % F.S.
- Direkter Analogausgang für Position + Geschwindigkeit
- 2-fach Positionsmessung mit 1 Sensor

I 11 I Analog

Mit Diagnoseanzeige

Im Sensorkopf integrierte LEDs (grün/rot) können zum Einstellen des Sensors genutzt werden und geben Auskunft über seinen Status.



Grün	Rot	Bedeutung
AN	AUS	Normalfunktion
AN	AN	Kein Magnet bzw.
t		Magnetanzahl nicht korrekt
AN	Blinkt	Magnet nicht im eingestell-
		ten Bereich
Blinkt	AN	Einstellmodus


Analogschnittstelle

Der intelligente Analogsensor kann direkt an eine Steuerung oder Anzeige angeschlossen werden. Seine Mikroelektronik erzeugt streng wegproportionale normierte Signalausgänge.



Lieferzustand

- 1-Magnet Sensor (Standard) für Wegmessung oder Weg- und Geschwindigkeitsmessung.
- 2-Magnete Sensor für 2 Wegmessungen gleichzeitig.



Sensor einfach im Feld einstellen

Die Sensoren mit ihrem 100 % Einstellbereich werden werkseitig nach Bestellkodierung justiert. Falls nötig, können aber Sensorparameter (unten) innerhalb des **gesamten** elektrischen Nutzbereichs (Messlänge) neu eingestellt werden (Minimum-Bereich: 25 mm zwischen den neuen Setzpunkten). Und zwar von **außen** über die Anschlussleitungen - auch wenn der Sensor nicht mehr direkt zugänglich ist - mit Hilfe folgender MTS Bedientools:

1. Hand-Programmer R-Analog für Sensor mit 1 Magnet


Zum Einstellen von Messlänge und Messrichtung über ein simples Teach-In Verfahren, indem der Positionsmagnet auf den gewünschten Start- bzw. Endpunkt gestellt und mit den 0 /100 %-Tasten gesetzt wird.



Hand-Programmer R-Analog, Artikel Nr. 253 124

2. Einbau-Programmer R-Analog

Der Einbau-Programmer dient ebenfalls zum Einstellen der Messlänge und Richtung über ein simples Teach-in Verfahren. Er wird zwischen Sensor und Steuerung dauerhaft im Schaltschrank installiert. Bei Bedarf kann der Einstellmodus jederzeit - ohne zusätzliche Einstellwerkzeuge - aktiviert werden.



Einbauprogrammer R-Analog, Artikel Nr. 253 408

(Abmessungen 10 x 55 x 31 mm)

3. USB-Programmer R-Analog für Sensor mit 1 oder 2 Magneten

Hardware Konverter zwischen Sensor und USB Schnittstelle. Zum Einstellen und Auslesen von Positionswert und Größe des Ausgangsignals mit Hilfe eines Windows-PC und MTS-Programmiersoftware für:


- Start/Endpunkt Magnet 1
- Start/Endpunkt Magnet 2
- Geschwindigkeitsbereich
- Zuordnung der Ausgänge zu den Messwerten Position 1, Position 2 oder Geschwindigkeit
- Ausgangsgröße im Fehlerfall (z.B. kein Magnet)



Programmier-Kit, Artikel Nr. 253 134-1

 $(mitgeliefert: Netzteil, \, USB\text{-}Kabel, \, Sensor\text{-}Kabel, \, Software)$

Einstellen der Sensorparameter unter Windows



Technische Daten

Eingang

Messgröße Position, Geschwindigkeit / 2-fach Positionsmessung

Messlänge Profil: 50 - 5000 mm, Stab: 50 - 7600 mm

Ausgang

Spannung 0...10 / 10...0 / -10...+10 / +10...-10 VDC (Eingangswiderstand Steuerung: > 5 kOhm)

Strom 4(0)...20 / 20...4(0) mA (min/max, Bürde: 0/500 Ohm)

Messgenauigkeit

Positionsmessung:

- Null/Endpunkt einstellen 100 % des Messbereichs (min. Bereich 25 mm)

- Auflösung 16 bit; 0,0015 % (Minimum 1 μ m) - Linearität $<\pm$ 0,01 % F.S. (Minimum \pm 50 μ m) - Wiederholbarkeit $<\pm$ 0,001 % F.S. (Minimum \pm 1 μ m)

- Hysterese < 4 μr

- Messzyklus 0,5 ms bis 1200 mm; 1,0 ms bis 2400 mm / 2,0 ms bis 4800 mm; 5,0 ms bis 7600 mm Messlänge

- Restwelligkeit < 0,01 % F.S.

Geschwindigkeitsmessung:

- Bereich 0,025 - 10 m/s
- Abweichung < 0,5 %

- Auflösung
 - Messzyklus (ms)
 Temperaturkoeffizient
 0,1 mm/s Option 0,01 mm/s
 wie Positionsmessung
 < 30 ppm/°C

Einsatzbedingungen

Magnetfahrgeschwindigkeit Beliebig Betriebstemperatur $-40 \,^{\circ}\text{C} \dots +75 \,^{\circ}\text{C}$

Taupunkt, Feuchte 90% rel. Feuchte, keine Betauung

Schutzart*Profil: IP65 / Stab: IP67, IP68 bei Kabelabgang, RS: IP69KSchocktest100 g Einzelschock nach IEC-Standard 60068-2-27Vibrationstest15 g / 10 - 2000 Hz nach IEC-Standard 60068-2-6

Normen, EMV Test Störaussendung nach EN 61000-6-4 Störfestigkeit nach EN 61000-6-2

EN 61000-4-2/3/4/6, Level 3/4, Kriterium A, CE-geprüft

Aufbau, Material

Diagnoseanzeige LEDs neben Stecker

Profilform:

Sensorkopf Aluminium Messstab Aluminium

Positionsmagnet Magnetschlitten oder abhebbarer U-Magnet

Stabform:

Sensorkopf Aluminium

Maßstab mit Flansch Edelstahl 1.4301 / AISI 304

Betriebsdruck 350 bar, (700 bar Spitze) für Sensorstab

Positionsmagnet Ring- oder U-Magnete

Einbau

Einbaulage Beliebig

Profil verschiebbare Montageklammern oder M5 Nutenstein in T-Spur Bodennut
U-Magnet, abhebbar Mitnahme und Schrauben für Magnet aus amagnetischem Material
Stab Schraubflansch M18 x 1,5 oder 3/4" -16 UNF-3A, Mutter M18

Positionsmagnet Mitnahme und Schrauben aus amagnetischem Material (s. Bedienungsanleitung)

Elektrischer Anschluss

Anschlussart 6 pol. Gerätestecker M16 oder Kabelabgang

Achtung: Der Profilsensor muss über den Flachstecker am Sensorkopf geerdet werden.

Betriebsspannung 24 VDC (-15 / +20 %); Die UL-Kennzeichnung erfordert ein zugelassenes Netzteil mit Energiebegrenzung

(UL 61010-1) oder mit Class 2 gemäß National Electric Code (USA) / Canadian Electric Code.

- Verpolungsschutz bis -30 VDC
- Überspannungsschutz bis 36 VDC
Stromaufnahme 100 mA typisch
Restwelligkeit ≤ 0.28 Vpp

Spannungsfestigkeit 500 VDC (0 V gegen Gehäuse)

I 13 I Analog


^{*} Die UL-Kennzeichnung erstreckt sich nicht auf die Schutzart

R-Serie Analog

Das robuste Profil

Temposonics® RP ist mit seinem Aluminiumgehäuse der ideale Sensor für den Maschinenbau. Das stabile Profil kann bedarfsgerecht eingebaut und mit verschiedenen Positionsgebern betrieben werden:

- Profilgeführte Magnetschlitten werden über eine Kugelkupplung zur Aufnahme von axialen Kräften mit dem bewegten Maschinenteil verbunden.
- Frei laufende Magnete am bewegten Maschinenteil fahren im definierten Luftspalt zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern über das Profil.



Anschluss	Pin	Kabel	Funktion
<u> </u>	1	grau	Ausgang 1: Weg # 1 010 / 100 / -10+10 / +1010 V
(569)			4(0)20 / 204(0) mA
\(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2	rosa	DC Ground
	3	gelb	Ausgang 2: Weg # 2 oder Geschwindigkeit
Ansicht Stecker			010 / 100 / -10+10 / +1010 V
			420 / 204 mA
	4	grün	DC Ground
	5	braun	+ 24 VDC (-15/+20 %)
	6	weiß	DC Ground (0 V)

Alle Maße in mm

Standard-Positionsmagnete im Lieferumfang enthalten (siehe Kapitel Zubehör)

Positionsmagnete

Magnetschlitten S (Artikel Nr. 252 182) Magnetschlitten V (Artikel Nr. 252 184) U-Magnet OD33 (Artikel Nr. 251 416-2)

Anschlussversionen


6 pol. Buchse Kabeldose (Artikel Nr. 370 623) 6 pol. Buchse Kabeldose M16, 90° (Artikel Nr. 370 460)


Der druckfeste Stab

Temposonics® RH aus Edelstahl ist für den langlebigen Einsatz in der Fabrikautomatisation konzipiert und wird in der Fluidtechnik zur Hubmessung im Zylinder und extern überall bei beengten Platzverhältnissen eingebaut. Der Weg wird friktionslos über Ring- oder U-Magnete erfasst.

Großer Vorteil dieses Sensors:


Der komplett funktionsfähige Basissensor lässt sich im Servicefall ohne Öffnen des Hydraulikkreises leicht und kostengünstig austauschen.







Auswahl von Positionsmagneten (Nicht im Lieferumfang)



Alle Maße in mm

Standard-Positionsmagnete <u>nicht</u> im Lieferumfang enthalten (siehe Kapitel Zubehör)

Positionsmagnete

Ringmagnet OD33 (Artikel Nr. 201 542-2) Ringmagnet OD25,4 (Artikel Nr. 400 533) U-Magnet OD33 (Artikel Nr. 251 416-2)

Anschlussversionen

6 pol. Buchse Kabeldose (Artikel Nr. 370 623) 6 pol. Buchse Kabeldose M16, 90° (Artikel Nr. 370 460)

Temposonics® Baureihe RP - Profil RH - Stab Aufbau Profil Temposonics® RP:

- S Magnetschlitten, Gelenk oben
- V Magnetschlitten, Gelenk vorn
- M U-Magnet, OD33

Stab Temposonics® RH:

- M Flansch M18 x 1,5 (Standard)
- V Flansch M18 x 1,5 (Fluorelastomer-Gehäusedichtung)
- D Flansch M18 x 1,5 mit Endkappe
- R Flansch M18 x 1,5 mit M4 Gewinde am Rohrende
- J Flansch M22 x 1,5, Rohr Ø 12,7 mm, 800 bar
- S Flansch 3/4" 16 UNF 3A

Messlänge

Profil - 0050...5000 mm Stab - 0050...7600 mm Standard: Siehe Tabelle Andere Längen auf Anfrage.

Anschluss

D60 - 6 pol. Gerätestecker M16

R02 - 2 m PVC Kabel ohne Stecker, Option: R01-R10 (1-10 m) H02 - 2 m PUR Kabel ohne Stecker, Option: H01-H10 (1-10 m)

Betriebsspannung

1 - +24 VDC

A - +24 VDC, vibrationsfest (Messlänge 25 ... 2000 mm)

1 Ausgang mit 1 Mag	net	2 Ausgänge mit 2 Magneten			
Ausgang 1 (Weg Mag	<u>net1)</u>	Ausgang 1 (Weg Magnet 1) +	Ausgang 2 (Weg Magnet 2)		
V01 = 010 VDC	A01 = 420 mA	V02 = 010 VDC	010 VDC		
V11 = 100 VDC	A11 = 204 mA	V12 = 100 VDC	100 VDC		
V21 = -10+10 VDC	A21 = 020 mA	V22 = -10+10 VDC	-10+10 VDC		
V31 = +1010 VDC	A31 = 200 mA	V32 = +1010 VDC	+1010 VDC		
		A02 = 420 mA	420 mA		

Messlänge Bestellschritte ≤ 500 mm 25 mm 500 - 2500 mm 50 mm 2500 - 5000 mm 100 mm

Messlängen Standard RP

3 / 7 Stellen

Lieferumfang Profil:

Sensor, Positionsmagnet,

mm + 1 Klammer für alle

Sensor und O-Ring. Magnet

weiteren 500 mm.

Lieferumfang Stab:

bestellen.

2 Montageklammern bis 1250

2 Ausgänge mit 1 Magnet

Ausgang 1 (Weg Magnet 1) +	Ausgang 2 (Absolute	Geschwindigkeit	Magnet 1)

Magnetfahrt	>>>>	Kopf	Null	Stabende
V01 xxx.x = 010	+10	0	+10 VDC	
V11 xxx.x = 100	+10	0	+10 VDC	
A01 $xxx.x = 420$	20	4	20 mA	
A11 $xxx.x = 204$	20	4	20 mA	

<u>Ausgang 1 (Weg Magnet 1) + Ausgang 2 (Geschwindigkeit Magnet 1)</u>

Magnetfahrt	>>>>	Kopf	Null	Stabende
V61 xxx.x = 010	VDC	-10	0	+10 VDC
V71 xxx.x = 100	VDC	+10	0	10 VDC
A41 xxx x = 420	mΑ	4	12	20 mA

Ausgang 1 (Weg Magnet 1) + Ausgang 2 (Weg Magnet 1)

V03 = 0...10 VDC 10 ... 0 VDC

Ausgang 1 (Weg Magnet 1) + Ausgang 2 (Elektronische Temperatur)

A04 = 4...20 mA

4...20 mA (-40°C...+100°C)

Bestellschritte		
5 mm		
10 mm		
25 mm		
50 mm		
100 mm		
250 mm		

Messlängen Standard RH

Geschwindigkeitsausgang Vmax bitte 4-stellig (xxxx) angeben:

- Geschwindigkeitsbereich 1: 0,1...10 m/s (0001 ... 0100) Beispiel: (-5,5...0...5,5 m/s = 10...0...10 VDC) = V01 0055
- Geschwindigkeitsbereich 2: 25...90 mm/s (1025 ... 1090) Beispiel: (-50...0...50 mm/s = 4...12...20 mA) = A41 1050

Zubehör auf Seite 67 ff.

Analog I 16 I



USA 3001 Sheldon Drive Temposonics, LLC Cary, N.C. 27513

Amerika & APAC Region Telefon: +1 919 677-0100

E-Mail: info.us@temposonics.com

DEUTSCHLAND Auf dem Schüffel 9

Temposonics 58513 Lüdenscheid GmbH & Co. KG Telefon: +49 2351 9587-0

EMEA Region & India E-Mail: info.de@temposonics.com

ITALIEN Telefon: +39 030 988 3819 Zweigstelle E-Mail: info.it@temposonics.com

FRANKREICH Telefon: +33 6 14 060 728

Zweigstelle E-Mail: info.fr@temposonics.com

UK Telefon: +44 79 44 15 03 00 Zweigstelle E-Mail: info.uk@temposonics.com

SKANDINAVIEN Telefon: +46 70 29 91 281

Zweigstelle E-Mail: info.sca@temposonics.com

CHINA Telefon: +86 21 2415 1000 / 2415 1001 Zweigstelle E-Mail: info.cn@temposonics.com

JAPAN Telefon: +81 3 6416 1063 Zweigstelle E-Mail: info.jp@temposonics.com

Dokumentennummer:

Auszug aus 551303 Revision J (DE) 10/2019

temposonics.com